WIRING DIAGRAMS

Fig. 11: Inst Cluster, A/T Range Sw, Veh Speed Sens (Grid 40-43)

1991 BMW 735i

For DIAKOM-AUTO http://www.diakom.ru Taganrog support@diakom.ru (8634)315187
Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC

Monday, November 20, 2000 01:42PM